



Dorpskerk te Blaricum



Locatie	Datum	Opgesteld door:
Torenlaan 16	16 februari 2020	Jan van Vembde
1261 GD Blaricum		



1 Inhoudsopgave

1	INHOUDSOPGAVE	2
2	INLEIDING.....	3
3	CONSISTORIE	3
3.1	BEDIENSKASTJE ALARMEN	3
3.2	HANDBRANDBLUSSER	3
3.3	BEWAKINGSINSTALLATIE MET SENSOREN	4
3.4	PREDIKANTSKAMER, KLOKTERMOSTATEN, MODEM EN POWERLINE.....	4
3.5	LAAGSPANNINGSVERDEELINRICHTING IN WERKKAST TEGENOVER TOILETTEN	4
3.6	DE TOILETTEN	5
3.7	GLAS-IN-LOOD IN DE CONSISTORIE	6
3.8	KASTDEUR DIACONIE IN DE CRECHE EN TRAPLEUNING	6
4	INGANG ONDER DE TOREN	7
4.1	STEEN VAN STACHOUWER	7
4.2	VERLICHTING IN DE TOEGANG VAN DE TOREN	7
5	KERK	8
5.1	OVERZICHT KERKZAAL	8
5.2	KRIMPSCHEUREN IN DE MUUR	8
5.3	AED-TEAM EN BENODIGDHEDEN	9
5.4	OPSTAPJE BIJ OUDERLINGENBANK	9
5.5	ORGEL EN VERLICHTING.....	10
5.6	TOCHTWERING DEUREN ACHTER IN DE KERK	10
6	KAMER KERKVOOGDIJ OF KEUKEN.....	11
6.1	KRAAN AANRECHT VERVANGEN	11
7	KELDER.....	11
7.1	LOCATIE WATERMETER	11
7.2	CV INSTALLATIE.....	11
8	TERREIN OM DE DORPSKERK.....	12
8.1	REGENWATER AFVOER MET OPEN PIJPSTUK EN HERSTEL AFVOER	12
8.2	BUITEN KRAAN.....	13
8.3	HERSTEL GOTEN EN LOODWERK	13
8.4	RIOOLAFVOER TOILETTEN	14
8.5	SENSORVERLICHTING AAN BERGHOK BEGRAAFPLAATS EN CAMERA- AANSLUITING BOVEN OUDERLINGENBANK	15
8.6	BANNER KERKBALANS	16
8.7	GROTE LADDER	16
8.8	TOEGANGSHEK HERSTELD.....	16
9	BIJZONDERHEDEN	17
9.1	TAXATIERAPPORT ROERENDE ZAKEN IN DE DORPSKERK	17
9.2	BRANDWEEROEFENING IN DE DORPSKERK.....	17
9.3	HERSTEL TAFELPOOT	17
9.4	HERSTEL GEVALLEN SCHILDERIJ.....	18
9.5	HET VLIEGENKERKHOF.....	18
9.6	WATERSCHADE IN TOILET.....	18
9.7	GORDIJNEN IN DE CONSISTORIE	19
9.8	BESTRIJDING BOKTOR EN HOUTWORM	20
9.9	KROONLUCHTERS EN NOODVERLICHTING.....	20
10	IN DE TOREN.....	21
10.1	ROUTE IN DE TOREN	21



2 Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters beheert voor de Protestantse Gemeente te Blaricum de Dorpskerk. Aan de Dorpskerk, "Huis voor het Woord", zijn in de afgelopen jaren een aantal zaken onderhouden, aangepast en vernieuwd. In dit document een overzicht met aandachtspunten.



3 Consistorie


3.1 Bedieningskastje alarmen



De LEDs van de cursor op het bedieningskastje branden groen. Volgens koster Rob Hoogendoorn zijn de rechter LEDs rood sinds het toevoegen van het rookalarm. Alle leds waren d.d. 30-01-2020 echter groen. Uitleg hoe dit is ontstaan en werkt is bij de koster onbekend.

Instructie over het uitschakelen van een alarm van de Rookmelders en onderzoek naar oorzaak van de rookmelding ontbreekt.

Bij het betreden van de Dorpskerk via de consistorie code invoeren om toegangsalarm vrij te geven. Bij het verlaten van de Dorpskerk code invoeren en daarna de rood gemarkeerde toets.



Instructie aan- uitzetten alarm.

3.2 Handbrandblusser



Op diverse plaatsen in de Dorpskerk en de Consistorie zijn handblussers opgehangen. Elke twee jaar moet de verplichte keuring worden uitgevoerd. Bij een leeftijd van tien jaar de blusser vervangen.



Plaats blusser: zolder boven de kerk met achterstallig onderhoud.
Datum foto 21-09-2020



3.3 Bewakingsinstallatie met sensoren

Op diverse plaatsen in de Dorpskerk zijn bewakingssensoren opgehangen. Informatie en onderhoudsinstructie over energievoorziening van de sensoren ontbreekt. Moeten sensoren maandelijks worden getest, is zelftest aanwezig en wordt dit in het logboek genoteerd?
Is doormelden van alarmen naar een alarmcentrale of smartphone mogelijk?

3.4 Predikantskamer, klokthermostaten, modem en Powerline



- In hoekkast links naast toegangsdeur naar de kerk, twee programmeerbare klokthermostaten met zeven dagen programma voor kerk en consistorie.
- Door omvang van het CV-systeem zeer trage regeling.
- Klokthermostaat consistorie adaptief ingesteld, klokthermostaat kerk lineair.



Hoekkast t.b.v.:

- Gasmeter
 - Modem
 - Powerline t.b.v. zender Kerkomroep.
- Op de hoekkast DECT-telefoon.



In de hoekkast:

- Gasmeter
- Modem
- Powerline t.b.v. zender Kerkomroep

3.5 Laagspanningsverdeelinrichting in werkkast tegenover toiletten



kWh-meter Dorpskerk (linker kWh-meter)

- Laagspanningsverdeelinrichting Dorpskerk met hoofdschakelaar en aardlekschakelaars.
- In de groepenkast de kWh-meter voor verbruik elektra in de garage van de pastorie en opslag kerkhof.
- Belasting groep 6 = 3,5 kW met:
 - Entree, geluidinstall., wcd's kerk, verl. ouderlingbank, liturgisch centrum, buitenverl.

Na test noodverlichting alle groepen één voor één weer inschakelen.



Rechter kWh-meter is voor de Toren met haaks op de kWh-meter van de toren de laagspanningsverdeelinrichting en timer voor het aanlichten van de toren en schakelaar voor de drie-fasen aansluiting die onder het afdak in de ingang naar de kelder is aangebracht d.d. 19-11-2013



Driefasen aansluiting boven de toegangsdeur kelder.



De groepenkast van de Dorpskerk voedt via een tussen kWh-meter de garage van de pastorie en het berghok van het kerkhof. Deze tussenmeter is in de groepenkast geplaatst.

3.6 De toiletten



De straalbreker in de uitloop van de kraan is d.d. 28-06-2014 vervangen door een waterbesparend exemplaar. De reden voor het vervangen is de grote uitstroom met water in het wasbakje van de originele straalbreker. Dit gaf een groot waterballet met gevolg dat de gebruiker kletsnat werd.



Door krimp in de deur van het nieuw gemaakte tweede toilet kon de deur niet meer op slot. Dhr. Arie de Groot, aannemer te Huizen, heeft de deur met een lat aan de scharnierzijde opgevuld zodat de dagschoot en het bezetslot weer kan worden gebruikt.




3.7 Glas-in-lood in de Consistorie



In de consistorie en in de kerk zijn de ramen van het type "Glas-in-lood".
Al dit Glas-in-lood is in het jaar 2012 vervangen.
Lood is een zacht materiaal en buigt snel als er voor het schoonmaken druk op wordt uitgeoefend.
Daardoor komt het glas los in het lood te zitten en gaat het raam tochten.

3.8 Kastdeur diaconie in de creche en trapeuning



Van de deur van de werkkast van de Diaconie ontbreekt de sleutel.
Evenwel bleek op een dag dat de nachtschoot de deur afsloot.
Door de deur uit de scharnieren te tillen en het sleutelgat en de nachtschoot met tape te fixeren is dit euvel verholpen. Een ander slot plaatsen was niet mogelijk omdat er geen vervangend slot met dezelfde maten in de handel is.

Langs de het bovenste deel van de trap in de consistorie is een leuning gemaakt.




4 Ingang onder de Toren

4.1 Steen van Stachouwer



De toelichting over het leven van de familie Stachouwer is opgesteld door dhr. De Koning.
De grafzerk is hersteld door dhr. Van den Brink uit Laren.

4.2 Verlichting in de toegang van de toren



Dhr. Baan heeft d.d. 18-01-2015 de kroon opgeknapt, de armaturen vernieuwd en voorzien van nieuwe lampen. Samen met hem een nieuwe aansluiting gemaakt omdat er in de bestaande bekabeling kortsluiting zit.





5 Kerk

5.1 Overzicht kerkzaal



5.2 Krimpscheuren in de muur



In de muur aan de Torenlaanzijde zitten op diverse plaatsen krimpscheuren. Deze krimpscheuren moeten worden hersteld als de muur droog is.



Bij de grote renovatie van de Dorpskerk in het jaar 2012 zijn de muren onder de ramen en de gehele achterwand tegen de toren voorzien van een nieuwe stuc laag. In deze laag zijn droogscheuren ontstaan. Door lekkage in de afvoer van het regenwater is de muur rechtsachter in de kerkzaal door en door nat geworden. Bovenstaande foto's d.d. 16-04-2014 tonen het vochtgehalte in de muur aan. Na het volledig droog zijn van de muren kunnen de muren opnieuw worden behandeld. De kosten hiervan zijn voor de helft voor de PGB en de andere helft voor de firma Jurriëns.

5.3 AED-team en benodigheden



In de Dorpskerk is achter in de kerk een AED Powerheart 5G voorhanden. Voor het bedienen hiervan is een BHV-team beschikbaar met gecertificeerde leden.

Datum certificaat:

- Eerste groep 24-11-2018
 - Tweede groep 16-02-2019
- De training moet jaarlijks worden herhaald.

Gele hesje voor de BHV hangt in de kast onder de trap naar het balkon.

5.4 Opstapje bij ouderlingenbank



Voor in de Ouderlingenbank aan de Torenlaanzijde is een opstapje gemaakt.


Dit opstapje vult één trede zodat de zanger van de cantorij bij staan in de ouderlingenbank niet een trede lager staat.

Dit opstapje staat ergens in de ouderlingenbank of in de kamer van de predikant.



Rechter foto met opstapje.

5.5 Orgel en verlichting



Voor het stemmen van het orgel is een stemhulp nodig die en de toetsen indrukt en zo nodig pijpen kan aanpakken en teruggeven.



Strijklicht voor het orgel met LED-licht. Vervangen is een lastige klus.

5.6 Tochtwering deuren achter in de kerk



De deuren naast de toren, die direct toegang geven tot de kerk, zijn met tochtband tochtwerend gemaakt. Daarmee wordt ook de overlast van slakken in de buurt van de koffietafel voorkomen. Tevens is de onderzijde van de deur iets ingekort om optrekkend vocht geen kans te geven en is daar een dorpel geplaatst.



6 Kamer Kerkvoogdij of keuken

6.1 Kraan aanrecht vervangen



De uitloop van de kraan was versleten en spoot water. De kraan is d.d. 13-05-2014 vervangen door nevenstaand exemplaar van het merk Aqua Vive.

7 Kelder

7.1 Locatie watermeter



Achter in de kelder, achter het blauwe gordijn, is de watermeter geplaatst.

7.2 CV installatie

De CV-installatie is in onderhoud bij de firma Martin de Wit te Eemnes. Onderdelen zijn op voorraad. Contactpersoon en directeur is dhr. Cees Oversteegen.

CV-installatie van de Dorpskerk heeft twee warmtecircuits met elk een eigen pomp en aansturing met een klokthermostaat. Zo kunnen consistorie en kerk onafhankelijk van elkaar worden verwarmd.



Linker foto CV en pompen.
Rechter foto warmtewisselaar in onderhoud



Nieuwe pomp voor het afvoeren van condenswater.



De ontstekers, nieuw en na een jaar en 8000 m³ gas.



Bovenst foto het ingepakte expansievat
Onderste foto het overlopen van de
gevulde installatie.



Foto hierboven: de vervangen ventilator-unit



Foto hierboven: sifon voor afvoer condenswater.

8 Terrein om de Dorpskerk

8.1 Regenwater afvoer met open pijpstuk en herstel afvoer



Effect verstopte afvoer bij en stortbui.



Open afvoer met bladscheider, regelmatig
schoonmaken.



Een kapotte buis heeft jarenlang de afvoer van regenwater tegengehouden. Hierdoor is de fundering en muur van de Dorpskerk verzadigd met water. Zie vochtmeting door Monumentenwacht ter hoogte van de koffietafel in de Dorpskerk.
De firma Teeuwissen te Huizen heeft het herstel verzorgd d.d. 01-09-2014.

8.2 Buiten kraan



Voor het watergeven op het kerkhof is een buitenkraan beschikbaar.
Deze kraan is met een kogelafsluiter in de kast achter de geluidsinstallatie in de winter watervrij te maken en af te tappen.



8.3 Herstel goten en loodwerk



Op 29-03-2012 zijn de goten en regenwater afvoeren van de Dorpskerk door koperwerk vervangen.



Op 29-04-2013 is herstelwerk aan het loodwerk van de dakkapel boven de trap in de consistorie uitgevoerd.



Stormschade d.d. 01-04-2014



Op 30-10-2013 is stormschade aan de dakpannen hersteld door de Dakspecialist Naarden.

In de week van 26-03-2019 zijn de daken van de dakkapellen van de consistorie vernieuwd..

8.4 Rioolafvoer toiletten






Protestantse Gemeente te Blaricum

Overzicht techniek en bouwkundige zaken



D.d. 20-09-2013 bleek de afvoer van de toiletten verstopt. De afvoer is direct achter de toiletten door middel van een rechthoekige koppelbak aangesloten op de hemelwaterafvoer van de Dorpskerk. Met het opheffen van de verstopping en het goed afdekken met een sluitdeksel is herstel gerealiseerd.


Advies firma Teeuwissen: bij herhaling verstopping putten door 45° bocht vervangen.



8.5 Sensorverlichting aan berghok begraafplaats en camera- aansluiting boven ouderlingenbank



Met dhr. Harry van Schaik de sensorlamp aan de gevel van het berghok gemonteerd.



Met dhr. Baan de wandcontactdoos geplaatst voor de camera met monitor bij het orgel. De witte schakelaar met touwtje schakelt de Ledverlichting achter de balk boven het liturgisch centrum.



8.6 Banner Kerkbalans



Tijdens de periode van Kerkbalans hangt de banner aan de gevel van de consistorie. Hiervoor zijn haken in de gevel gemaakt.

8.7 Grote ladder



Aan de achterzijde van de consistorie hangt de grote ladder. De ladder is met een ketting aan de gevel vast gemaakt. Sleutel hangslot in sleutelkast. Om de ladder tegen vuil worden te beschermen is voorgesteld een afdak boven de ladder te maken. Hierop is geen reactie ontvangen.

8.8 Toegangshek hersteld



Bij het inrijden van een auto is het hek geraakt en vervormd. Op 26-08-2015 is het hek hersteld zodat de toegang tot het kerkhof afsluitbaar is.



9 Bijzonderheden

9.1 Taxatierapport roerende zaken in de Dorpskerk



Inventaris van de Dorpskerk en de kunstschaten zijn geïnventariseerd en beoordeeld door Jhr. Diederik van Lawick van Pabst, d.d. 19-05-2011.



9.2 Brandweeroefening in de Dorpskerk



Brandweeroefening in de Dorpskerk d.d. 07-02-2012 en 26-02-2013.

9.3 Herstel tafelpoot



In de crèche aangetroffen tafel en poot



Het herstel



9.4 Herstel gevallen schilderij



Doordat het ophangtouw brak is het schilderij gevallen. Met dhr. Bouwer de lijst hersteld en versterkt en in plaats van touw is een staalkabel gebruikt om het schilderij weer op te hangen boven de deur in de Consistorie d.d. 13-02-2012.

9.5 Het vliegenkerkhof



Op zolder boven de kerk op 10-01-2017 een vliegenkerkhof aangetroffen en opgeruimd.

9.6 Waterschade in toilet



Door lekkage in de dakkapel boven de trap in de consistorie is er waterschade in het rechter toilet ontstaan d.d. 14-02-2012. Schade in toilet en dakkapel is hersteld.



9.7 Gordijnen in de Consistorie



De gordijnen in de consistorie zijn zwaar in gewicht. Het ophangstelsel is eigenlijk te licht. Door bij het dichtschuiven aan de overgordijnen te trekken breekt het ophangstelsel spontaan af.



Foto hier boven:
In bovenste plastic ophanghaak ontbreken de weerhaakjes.

Foto rechts:
Het plastic oog van de bovenste ring is gebroken.





9.8 Bestrijding boktor en houtworm



In 2012 is een herhalingsbestrijding tegen boktor in de kap van de Dorpskerk uitgevoerd.
Tevens is de luifel van de kansel en de deur van de kast onder de trap naar het balkon tegen houtworm behandeld.

De later ontdekte houtworm achter de ouderlingenbanken is nog niet bestreden.

9.9 Kroonluchters en noodverlichting




Er zijn bijzonder veel gloeilampjes voor de kroonluchters op voorraad genomen.

De onderste krans van de achterste kroonluchter in de kerk en de kroonluchter boven de trap van het balkon zijn op de noodstroominstallatie aangesloten en gaan automatisch branden als het elektriciteitsnet uitvalt.

De accu's van de noodverlichtingsarmaturen zijn d.d. 15-07-2016 vernieuwd.


Met dhr. Henk Oort d.d. 18-12-2015 kroonluchters op losse contacten nagelopen en hersteld.





10 In de toren

10.1 Route in de toren



Signaallampje in de crèche dat aangeeft dat de verlichting op de zolder van de kerk brandt.

Toegang tot de zolder boven de kerk met rechts de zwarte kast van de noodverlichtingsinstallatie



De doorgang over de zolder van de kerk naar de toren.



De noodvoeding voor de kroonluchters.



Toegangsdeur naar de toren



Het uurwerk van de toren met de gewichten van de gangreserve



In de toren



In de toren op de klokkenzolder



Op de trans.



De luidklok



De elevatieklok



Hammer voor het urenslaan

Dorpskerk in 1935



In de kelder van de Dorpskerk of in de CV-ruimte is reserve mortel aanwezig om voegen te herstellen.